

لوازم و تجهیزات آون های خلا

پوشش های ایمن آون های خلا:

برای جلوگیری شیشه در از انفجار از انفجار پوشش های ایمن استفاده میشوند. با استفاده از پوشش های ایمن فولاد مشبک و ورقه پلی کربنات برای محافظت استفاده می شوند.

شماره کاتالوگ	توضیحات	مدل ها
AAA۱۳۶۰۱	پوشش ایمن	OV-۱۱
AAA۱۳۶۰۲	پوشش ایمن	OV-۱۲



Safety Covers

درزگیرهای آون خلا:

درزگیر در با مقاومت بالا و از جنس ویتون (viton) در صورت درخواست در اختیار است.


شماره کاتالوگ	توضیحات	مدل ها
FAA۵۱۴۶	درزگیر سیلیکونی	OV-۱۱
FAA۵۱۸۷	درزگیر ویتونی (viton)	
FAA۵۱۴۷	درزگیر سیلیکونی	OV-۱۲
FAA۵۱۸۸	درزگیر ویتونی (viton)	



Viton Gaskets

محصولات مرتبط با آون های خلاء:

<Organization chart for use of Vacuum oven with Pump and Cold trap bath>



پمپ های خلاء:

روغن کاری های دقیق و جریان برگشتی برای به وجود آمدن شرایط خلاء با درجه بالا در پمپ های خلاء چرخشی لازم است. تریپ افشانه روغن برای جلوگیری از درون ریزی روغن نیز به صورت اختیاری در دسترس است.

شماره کاتالوگ	نیازهای الکتریکی	مدل ها
BEHV۳۰۰۵K	۲۳۰V, ۵۰/۶۰Hz	TRP-۶
BEHV۳۰۰۶U	۱۲۰V, ۶۰Hz	
BEHV۳۵۰۱	ترپ افشانه روغن	تجهیزات مرتبط



Vacuum Pumps

حمام های یخ:

پمپ های خلا در شرایط خلا به عنوان حمام یخ برای خارج کردن آب (بخار) استفاده می شود. حمام های یخ دو نوع U شکل دارند.

شماره کاتالوگ	نیازهای الکتریکی	مدل ها
AAH۶۲۰۱۱K	۲۳۰V, ۶۰Hz	TRP-۶
AAH۶۲۰۱۲K	۲۳۰V, ۵۰Hz	
AAA۶۲۵۰۱	ترپ شیشه ایی U شکل	تجهیزات مرتبط



Cold Trap Baths