

مشخصات فنی

واحد کنترل (برای استفاده با تجهیزات شارژ و دشارژ نیوور)

۱. کد متریال

CT-ZWJ-4'S-T-1U

۲. پروژه نشانگر

پارامترهای نشانگر

۳. ورودی منبع تغذیه

AC 220V $\pm$ 10% / 50Hz

۴. توان ورودی داخلی

۱۵ وات

۵. حافظه پنهان داده‌ها

۱ گیگابایت

۶. فرکانس نمونه برداری

حداکثر ۱۰۰ (۱۰Hz) ms

۷. خطای ساعت

۱۵ ثانیه در روز

۸. قابلیت‌های تجهیز

شرح	تجهیز
ذخیره وضعیت تست هنگام قطع برق برای بازیابی تست	محافظت دشارژ
شارژ و دشارژ تجهیزات مطابق فرآیند کاری	کنترل تست
جمع‌آوری داده‌های تجهیز به صورت بلادرنگ، نظارت بر فرآیند تست و تصمیم‌گیری محافظتی منطقی	نگهبان بلادرنگ
هنگام قطع ارتباط با رایانه بالادستی، اطمینان از عدم تأثیر بر تست و ادامه کار	تست آفلاین
کنترل دستگاه‌های شخص ثالث/ادغام داده‌ها از طریق ارتباط یکپارچه (مانند: محفظه دما، چیلر، ماژول فشار، بلوک مقیاس ارتفاع، PLC پرس تخت و غیره)	ارتباط با دستگاه‌های شخص ثالث

۹. پردازنده مرکزی (CPU)

ARM9

۱۰. هسته سیستم

هسته لینوکس

۱۱. صفحه نمایش

LCD

۱۲. رابط ارتباطی

RJ45

۱۳. روش ارتباطی

TCP/IP

۱۴. نرخ ارتباطات

۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۵. سطوح حفاظت IP

سطح حفاظت IP20

۱۶. حداکثر تعداد کانال‌های باند (کانال‌های اصلی + کمکی)

۲۵۶

۱۷. الزامات محیط کار تجهیز

پارامترهای نشانگر	پروژه نشانگر
۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس	۱۷.۲ محدوده دمای عملیاتی
۱۰- تا ۵۰ درجه سلسیوس	۱۷.۳ محدوده دمای ذخیره‌سازی
۷۰٪ RH (بدون میعان رطوبت)	۱۷.۴ محدوده رطوبت نسبی محیط کار
۸۰٪ RH (بدون میعان رطوبت)	۱۷.۵ محدوده رطوبت نسبی محیط ذخیره‌سازی
U۱ (رک ۱۹ اینچ) ۴۸۲*۱۷۰*۵۰	۱۷.۶ ابعاد کیس هر واحد (عرض*عمق*ارتفاع) (میلی‌متر)

مشخصات فنی

۱۷.۷ تصاویر دستگاه

تصاویر صرفاً جهت مرجع هستند، معیار شیء فیزیکی است